

11
1
16
H_2
12
13
14
15
TiNi
200kg
50ℓ
POWDER
18
19
H_2
DISCHARGE
100ℓ
10
17
2
26
27
D_2/H_2
TO FURTHER CONCENTRATION
21
22
20
23
24
DISCHARGE
25