
POWER SUPPLY
7
9A
9
26
MOTOR
4
8
SWITCHING UNIT
GEAR BOX
5
1
10
2
3
6
REVOLUTION COUNTER

FIG. 1.