
A. Mo on top
B. Cu on top
C. Cu on top with Cu banks
C
B
A
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
R/R_N
0.96
0.98
1
1.02
1.04
T/T_c

Figure 1