FIG. 1


X-ray Diffraction Intensity
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
(B)
(A)
(i)
850
900
950
1000
1050
1100
1150
Heat Treatment Temperature (°C)

FIG. 2


X-ray Diffraction Intensity
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
(A)
(ii)
(B)
(B)
(iii)
(A)
850
900
950
1000
1050
1100
1150
Heat Treatment Temperature (°C)