
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
Mass Change (mg/cm²)
0
50
100
150
200
250
300
Number of Cycles
SiC
BSAS-250 cycles
BSAS-96 cycles

Fig. 1